

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los *Removedores SPFL, Standard y XCLO* son productos formulados exclusivamente para ser utilizados en la remoción y ablandamiento de todo tipo de pinturas y recubrimientos (esmaltes, lacas, barnices, etc.), son de gran efectividad y rapidez en comparación con otros métodos mecánicos de remoción de pintura como lijadoras y esmeriles, teniendo la ventaja de no dañar el sustrato, son muy útiles también en la limpieza de brochas y otros equipos con pintura seca; utilizados correctamente son la manera más rápida, económica y fácil de eliminar recubrimientos.

SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS RECOMENDADOS

Los *Removedores SPFL, Standard y XCLO* pueden ser aplicados sobre cualquier tipo de sustratos metálicos excepto aluminio, paredes y pisos de cemento y materiales similares, vidrio, etc.

SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS NO RECOMENDADOS

No se recomienda utilizar los *Removedores SPFL, Standard y XCLO* sobre sustratos de triplay, aglomerados, piezas de aluminio, plásticos ni fibra de vidrio.

DATOS TÉCNICOS

Removedor SPFL

Propiedades en bote	Mínimo	Máximo	Unidades
Viscosidad @ 20° C	2000	3800	cP
pH	10	12	
Poder de Remoción	98	100	%

Removedor Standar

Propiedades en bote	Mínimo	Máximo	Unidades
Viscosidad @ 20° C	2000	4000	cP
pH	10	12	
Poder de Remoción	95	100	%

Removedor XCLO

Propiedades en bote	Mínimo	Máximo	Unidades
Viscosidad @ 20° C	3000	5000	cP

INSTRUCCIONES DE USO. MEZCLE PERFECTAMENTE ANTES DE USARSE.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1.- Limpie perfectamente la superficie con el fin de eliminar polvo, grasa, aceites y silicones con detergente y agua y con *Solvente Limpiador*; después lije con lija de agua # 320; enjuague y seque perfectamente, pues el polvo y la humedad pueden reducir la efectividad del removedor.
- 2.- En las áreas donde se requiera trabajo de hojalatería elimine todos los recubrimientos hasta dejar el metal desnudo; utilice *Removedor STD, SPFL o XCLO*.

APLICACIÓN: USE MASCARILLA CON FILTRO PARA VAPORES ORGÁNICOS.

1. Trabaje con este producto siempre en un lugar bien ventilado y a la sombra, nunca directamente bajo los rayos del sol.
2. Utilizando una brocha de pelo aplique una capa uniforme y gruesa de Removedor sobre la superficie por remover, déjelo actuar entre 5 y 10 minutos dependiendo del tipo de pintura y el espesor ésta comenzará a reblandecerse.
3. Utilizando una espátula o cuña metálica retire la pintura reblandecida, note la facilidad con la que se hace.

Para mayor información comunicarse:

Al departamento de Servicio Técnico o a la línea de Atención a Clientes al Tel. 4160 8800, 01800 022 7926
o visite la pagina WEB www.sherwinautomotive.com.mx

Calz. Ignacio Zaragoza No. 829, Col. Agrícola Oriental, México DF. 08500



- Si la pieza por remover tiene varias capas de pintura es probable que necesite más de una aplicación para poder removerlas todas, repita los pasos 2 y 3.
- Al final del trabajo lave la pieza perfectamente con agua y jabón detergente, séquela inmediatamente para evitar la formación de óxido.

NOTAS

- Lea todas las instrucciones en la etiqueta antes de usar el producto.
- No utilice ningún otro thinner diferente al mencionado porque puede afectar los resultados y la calidad del acabado.
- En la limpieza del equipo se recomienda usar *Thinner MB*. No deje material mezclado en el equipo.

PROTECCIÓN PERSONAL

- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.
- Utilice el equipo de protección personal adecuado. Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes para manejo de químicos, mandil y respirador para vapores orgánicos.



D
A
T
O
S

D
E
L

P
R
O
D
U
C
T
O

Para mayor información comunicarse:
Al departamento de Servicio Técnico o a la línea de Atención a Clientes al Tel. 4160 8800, 01800 022 7926
o visite la página WEB www.sherwinautomotive.com.mx

Calz. Ignacio Zaragoza No. 829, Col. Agrícola Oriental, México DF. 08500